



AVX Corporation


CP0603A1900MLTR

Part Number:	CP0603A1900MLTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603
Arkusze danych:	 CP0603A1900MLTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	469067 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0603A1900MLTR

PART NUMBER	CP0603A1900MLTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	469067 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0603A1900MLTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0603
SERIA	-
RETURN LOSS	-
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0603 (1608 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.9GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler 1.9GHz 3W 0603 (1608 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	-
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	-

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0603A1900MLTR	Dystrybutor CP0603A1900MLTR	Dostawca CP0603A1900MLTR
CP0603A1900MLTR Cena	Zdjęcia CP0603A1900MLTR	Obraz CP0603A1900MLTR
Arkusz danych PDF CP0603A1900MLTR	CP0603A1900MLTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0603A1900MLTR
CP0603A1900MLTR Akcje	Kup CP0603A1900MLTR	Kup AVX Corporation CP0603A1900MLTR
AVX Corporation CP0603A1900MLTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0603A1900MLTR	AVX Corporation [MIL] CP0603A1900MLTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0603A1950AW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Na stanie: 3472 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1950ALTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Na stanie: 364969 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1907BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0603 Na stanie: 400450 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1890BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0603 Na stanie: 410458 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1880MLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Na stanie: 477629 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1880LNTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Na stanie: 376665 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1880HLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Na stanie: 461795 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1880MNTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Na stanie: 381442 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1900ANTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Na stanie: 372330 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1950BW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Na stanie: 6022 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1907AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0603 Na stanie: 342891 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1900MNTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Na stanie: 402143 pcs</p> <p>RFQ</p>