





AVX Corporation


## CP0805A1615BWTR

Part Number:	CP0805A1615BWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.615GHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805A1615BWTR.pdf
Status RoHs	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	263617 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













### Specyfikacje CP0805A1615BWTR

PART NUMBER	CP0805A1615BWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.615GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	263617 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0805A1615BWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.615GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler 1.615GHz 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	-
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	-

### Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805A1615BWTR	Dystrybutor CP0805A1615BWTR	Dostawca CP0805A1615BWTR
CP0805A1615BWTR Cena	Zdjęcia CP0805A1615BWTR	Obraz CP0805A1615BWTR
Arkusz danych PDF CP0805A1615BWTR	CP0805A1615BWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805A1615BWTR
CP0805A1615BWTR Akcje	Kup CP0805A1615BWTR	Kup AVX Corporation CP0805A1615BWTR
AVX Corporation CP0805A1615BWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1615BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1615BWTR	

### Produkty powiązane

 <p><b>CP0805A1441BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805          Na stanie: 253183 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1441AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805          Na stanie: 285966 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1747DWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 290903 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1842AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805          Na stanie: 291374 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1550AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.55GHZ 0805          Na stanie: 285671 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1441EWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805          Na stanie: 297046 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1280BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.28GHZ 0805          Na stanie: 264203 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1720BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805          Na stanie: 257960 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1747CWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 299089 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1880AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 309114 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A0947EWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0805          Na stanie: 280177 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1747AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 282291 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>