



AVX Corporation

## CP0805A1880AWTR

Part Number:	CP0805A1880AWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
Arkusze danych:	CP0805A1880AWTR.pdf
Status RoHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	309114 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

### Specyfikacje CP0805A1880AWTR

PART NUMBER	CP0805A1880AWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	309114 pcs
ARKUSZ DANYCH	CP0805A1880AWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-21dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-23dB
INSERTION LOSS	0.8dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.85GHz ~ 1.91GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 9.5 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	9.5 ± 1dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	PCS

### Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805A1880AWTR	Dystrybutor CP0805A1880AWTR	Dostawca CP0805A1880AWTR
CP0805A1880AWTR Cena	Zdjęcia CP0805A1880AWTR	Obraz CP0805A1880AWTR
Arkusz danych PDF CP0805A1880AWTR	CP0805A1880AWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805A1880AWTR
CP0805A1880AWTR Akcje	Kup CP0805A1880AWTR	Kup AVX Corporation CP0805A1880AWTR
AVX Corporation CP0805A1880AWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1880AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1880AWTR	

### Produkty powiązane

<p><b>CP0805A1890BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.9GHZ 0805          Na stanie: 276537 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1747AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 282291 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1880BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 282423 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1890BWTR\500</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805          Na stanie: 251680 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1747DWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 290903 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1880CWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 261094 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1615BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.615GHZ 0805          Na stanie: 263617 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1880EWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 279177 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1907AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805          Na stanie: 234814 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1842AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0805          Na stanie: 291374 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0805A1747CWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 299089 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0805A1720BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805          Na stanie: 257960 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>