



AVX Corporation

CP0805A1550AWTR

Part Number:	CP0805A1550AWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.55GHZ 0805
Arkusze danych:	CP0805A1550AWTR.pdf
Status RoHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	285671 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje CP0805A1550AWTR

PART NUMBER	CP0805A1550AWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.55GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	285671 pcs
ARKUSZ DANYCH	CP0805A1550AWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.55GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler 1.55GHz 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	-
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	-

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805A1550AWTR	Dystrybutor CP0805A1550AWTR	Dostawca CP0805A1550AWTR
CP0805A1550AWTR Cena	Zdjęcia CP0805A1550AWTR	Obraz CP0805A1550AWTR
Arkusz danych PDF CP0805A1550AWTR	CP0805A1550AWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805A1550AWTR
CP0805A1550AWTR Akcje	Kup CP0805A1550AWTR	Kup AVX Corporation CP0805A1550AWTR
AVX Corporation CP0805A1550AWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1550AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1550AWTR	

Produkty powiązane

<p>CP0805A1747AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Na stanie: 282291 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A0947BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0805 Na stanie: 236509 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1720BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805 Na stanie: 257960 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1842AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Na stanie: 291374 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1747DWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Na stanie: 290903 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1441BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Na stanie: 253183 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1441AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Na stanie: 285966 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1615BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.615GHZ 0805 Na stanie: 263617 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A0947EWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0805 Na stanie: 280177 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1280BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.28GHZ 0805 Na stanie: 264203 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805A1441EWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Na stanie: 297046 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805A1747CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Na stanie: 299089 pcs</p> <p>RFQ</p>