





AVX Corporation


CP0805B1880BWTR

Part Number:	CP0805B1880BWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805B1880BWTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	306200 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0805B1880BWTR

PART NUMBER	CP0805B1880BWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	306200 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0805B1880BWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-23dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-31dB
INSERTION LOSS	0.25dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.85GHz ~ 1.91GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 16.5 ± 1db 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	16.5 ± 1db
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	PCS

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805B1880BWTR	Dystrybutor CP0805B1880BWTR	Dostawca CP0805B1880BWTR
CP0805B1880BWTR Cena	Zdjęcia CP0805B1880BWTR	Obraz CP0805B1880BWTR
Arkusz danych PDF CP0805B1880BWTR	CP0805B1880BWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805B1880BWTR
CP0805B1880BWTR Akcje	Kup CP0805B1880BWTR	Kup AVX Corporation CP0805B1880BWTR
AVX Corporation CP0805B1880BWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B1880BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1880BWTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0805B1907AWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 Na stanie: 275429 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1890BWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Na stanie: 286791 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1907BWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 Na stanie: 292009 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1880CWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Na stanie: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1747CWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Na stanie: 268194 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1880AWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Na stanie: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1890CWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Na stanie: 236269 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1842AWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Na stanie: 242457 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1842CWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Na stanie: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1765AWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 Na stanie: 260989 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1842BWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Na stanie: 303740 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1890AWTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Na stanie: 307146 pcs</p> <p>RFQ</p>