




AVX Corporation


CP0402A3500FLTR

Part Number:	CP0402A3500FLTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 3.5GHZ 0402
Arkusze danych:	 CP0402A3500FLTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	460606 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0402A3500FLTR

PART NUMBER	CP0402A3500FLTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 3.5GHZ 0402
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	460606 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0402A3500FLTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0402
SERIA	-
RETURN LOSS	-
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0402 (1005 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	3.5GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler 3.5GHz 3W 0402 (1005 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	-
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	-

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0402A3500FLTR	Dystrybutor CP0402A3500FLTR	Dostawca CP0402A3500FLTR
CP0402A3500FLTR Cena	Zdjęcia CP0402A3500FLTR	Obraz CP0402A3500FLTR
Arkusz danych PDF CP0402A3500FLTR	CP0402A3500FLTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0402A3500FLTR
CP0402A3500FLTR Akcje	Kup CP0402A3500FLTR	Kup AVX Corporation CP0402A3500FLTR
AVX Corporation CP0402A3500FLTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A3500FLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A3500FLTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0402A2442FNTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402 Na stanie: 472810 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A2442ALTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402 Na stanie: 409460 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A6000ELTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 6GHZ 0402 Na stanie: 417157 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A5250FLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 5.25GHZ 0402 Na stanie: 443929 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A4600ELTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 4.6GHZ 0402 Na stanie: 495470 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A3200ALTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 3.2GHZ 0402 Na stanie: 494774 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A2442FLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402 Na stanie: 436194 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A6000DLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 6GHZ 0402 Na stanie: 427439 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A2442ELTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0402 Na stanie: 468727 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A4200ELTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 4.2GHZ 0402 Na stanie: 385273 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A3500ELTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 3.5GHZ 0402 Na stanie: 499070 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A3600BLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 3.6GHZ 0402 Na stanie: 426795 pcs</p> <p>RFQ</p>