





AVX Corporation


CP0805A1975AWTR

Part Number:	CP0805A1975AWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805A1975AWTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	306731 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0805A1975AWTR

PART NUMBER	CP0805A1975AWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	306731 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0805A1975AWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.975GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler 1.975GHz 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	-
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	-

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805A1975AWTR	Dystrybutor CP0805A1975AWTR	Dostawca CP0805A1975AWTR
CP0805A1975AWTR Cena	Zdjęcia CP0805A1975AWTR	Obraz CP0805A1975AWTR
Arkusz danych PDF CP0805A1975AWTR	CP0805A1975AWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805A1975AWTR
CP0805A1975AWTR Akcje	Kup CP0805A1975AWTR	Kup AVX Corporation CP0805A1975AWTR
AVX Corporation CP0805A1975AWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1975AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1975AWTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0805A2442BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 242583 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B0881AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 869-894MHZ 0805 Na stanie: 307417 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1907AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 Na stanie: 234814 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1960CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 286774 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1960EWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 5347 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1975BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 Na stanie: 260749 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B0836CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0805 Na stanie: 311957 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1960DWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 254303 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A2442CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 235254 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A2442DWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 301800 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1960BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 301209 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1960AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 199692 pcs</p> <p>RFQ</p>