




AVX Corporation


CP0805B1960BWTR

Part Number:	CP0805B1960BWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805B1960BWTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	265980 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0805B1960BWTR

PART NUMBER	CP0805B1960BWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	265980 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0805B1960BWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-23dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-30dB
INSERTION LOSS	0.25dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.93GHz ~ 1.99GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler PCS 1.93GHz ~ 1.99GHz 16 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	16 ± 1dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	PCS

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805B1960BWTR	Dystrybutor CP0805B1960BWTR	Dostawca CP0805B1960BWTR
CP0805B1960BWTR Cena	Zdjęcia CP0805B1960BWTR	Obraz CP0805B1960BWTR
Arkusz danych PDF CP0805B1960BWTR	CP0805B1960BWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805B1960BWTR
CP0805B1960BWTR Akcje	Kup CP0805B1960BWTR	Kup AVX Corporation CP0805B1960BWTR
AVX Corporation CP0805B1960BWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B1960BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1960BWTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0805B1890CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Na stanie: 236269 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1950CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0805 Na stanie: 311049 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1960AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 239843 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1975CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 Na stanie: 287903 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B2140CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.14GHZ 0805 Na stanie: 292640 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442BSTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 236270 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1907BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 Na stanie: 292009 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1907AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 Na stanie: 275429 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1916CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.916GHZ 0805 Na stanie: 277806 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1960CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 266809 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B2442BW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 212192 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 305089 pcs</p> <p>RFQ</p>