



AVX Corporation


CP0603A1950ALTR

Part Number:	CP0603A1950ALTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603
Arkusze danych:	 CP0603A1950ALTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	364969 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0603A1950ALTR

PART NUMBER	CP0603A1950ALTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	364969 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0603A1950ALTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0603
SERIA	-
RETURN LOSS	-
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0603 (1608 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.95GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler 1.95GHz 3W 0603 (1608 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	-
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	-

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0603A1950ALTR	Dystrybutor CP0603A1950ALTR	Dostawca CP0603A1950ALTR
CP0603A1950ALTR Cena	Zdjęcia CP0603A1950ALTR	Obraz CP0603A1950ALTR
Arkusz danych PDF CP0603A1950ALTR	CP0603A1950ALTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0603A1950ALTR
CP0603A1950ALTR Akcje	Kup CP0603A1950ALTR	Kup AVX Corporation CP0603A1950ALTR
AVX Corporation CP0603A1950ALTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0603A1950ALTR	AVX Corporation [MIL] CP0603A1950ALTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0603A1900MNT Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Na stanie: 402143 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1950BW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Na stanie: 6022 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1950FLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Na stanie: 383656 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1900ANTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Na stanie: 372330 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1950CW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Na stanie: 5457 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1907BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0603 Na stanie: 400450 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1950DW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Na stanie: 2736 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1900MLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Na stanie: 469067 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1890BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0603 Na stanie: 410458 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1950AW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Na stanie: 3472 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1950LLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0603 Na stanie: 4704 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1907AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0603 Na stanie: 342891 pcs</p> <p>RFQ</p>