



AVX Corporation


CP0805B2442BWTR

Part Number:	CP0805B2442BWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805B2442BWTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	80225 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0805B2442BWTR

PART NUMBER	CP0805B2442BWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	80225 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0805B2442BWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	*
OPAKOWANIA	Cut Tape (CT)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
INNE NAZWY	478-11677-1
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler 0805 (2012 Metric)

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805B2442BWTR	Dystrybutor CP0805B2442BWTR	Dostawca CP0805B2442BWTR
CP0805B2442BWTR Cena	Zdjęcia CP0805B2442BWTR	Obraz CP0805B2442BWTR
Arkusze danych PDF CP0805B2442BWTR	CP0805B2442BWTR Pobierz arkusz danych	Arkusze danych CP0805B2442BWTR
CP0805B2442BWTR Akcje	Kup CP0805B2442BWTR	Kup AVX Corporation CP0805B2442BWTR
AVX Corporation CP0805B2442BWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B2442BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B2442BWTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0805B244BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 244MHZ 0805 Na stanie: 5741 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442BW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 212192 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B3000BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 3GHZ 0805 Na stanie: 284426 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1960CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 266809 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B2442CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 253709 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442BSTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 236270 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B2140CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.14GHZ 0805 Na stanie: 292640 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442CW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 6987 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1975CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 Na stanie: 287903 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 305089 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B3000AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 3GHZ 0805 Na stanie: 294989 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B244CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 244MHZ 0805 Na stanie: 3519 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Niezawodny dystrybutor komponentów elektronicznych

E-mail: Info@infinity-electronic.com

Adres: 17F, budynek handlowy Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

