



AVX Corporation


## CP0805A1842AWTR

Part Number:	CP0805A1842AWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805
Arkusze danych:	 <a href="#">CP0805A1842AWTR.pdf</a>
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	291374 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













### Specyfikacje CP0805A1842AWTR

PART NUMBER	CP0805A1842AWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	291374 pcs
ARKUSZ DANYCH	 <a href="#">CP0805A1842AWTR.pdf</a>
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-21dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-25dB
INSERTION LOSS	0.8dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.805GHz ~ 1.88GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler PCN 1.805GHz ~ 1.88GHz 10 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	10 ± 1dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	PCN

### Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805A1842AWTR	Dystrybutor CP0805A1842AWTR	Dostawca CP0805A1842AWTR
CP0805A1842AWTR Cena	Zdjęcia CP0805A1842AWTR	Obraz CP0805A1842AWTR
Arkusz danych PDF CP0805A1842AWTR	CP0805A1842AWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805A1842AWTR
CP0805A1842AWTR Akcje	Kup CP0805A1842AWTR	Kup AVX Corporation CP0805A1842AWTR
AVX Corporation CP0805A1842AWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1842AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1842AWTR	

### Produkty powiązane

 <p><b>CP0805A1880BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 282423 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1550AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.55GHZ 0805          Na stanie: 285671 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1890BWTR\500</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805          Na stanie: 251680 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1880CWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 261094 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1747DWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 290903 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1720BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805          Na stanie: 257960 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1880AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 309114 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1615BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.615GHZ 0805          Na stanie: 263617 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1747AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 282291 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1890BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805          Na stanie: 276537 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1747CWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 299089 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1880EWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 279177 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>