



AVX Corporation


CP0805A1960AWTR

Part Number:	CP0805A1960AWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805A1960AWTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	199692 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0805A1960AWTR

PART NUMBER	CP0805A1960AWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	199692 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0805A1960AWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-21dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-22dB
INSERTION LOSS	0.8dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.93GHz ~ 1.99GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler PCS 1.93GHz ~ 1.99GHz 9.5 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	9.5 ± 1dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	PCS

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805A1960AWTR	Dystrybutor CP0805A1960AWTR	Dostawca CP0805A1960AWTR
CP0805A1960AWTR Cena	Zdjęcia CP0805A1960AWTR	Obraz CP0805A1960AWTR
Arkusz danych PDF CP0805A1960AWTR	CP0805A1960AWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805A1960AWTR
CP0805A1960AWTR Akcje	Kup CP0805A1960AWTR	Kup AVX Corporation CP0805A1960AWTR
AVX Corporation CP0805A1960AWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1960AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1960AWTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0805A1880CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Na stanie: 261094 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1880EWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Na stanie: 279177 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1975AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 Na stanie: 306731 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1960CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 286774 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1960EWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 5347 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1960BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 301209 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1890BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Na stanie: 276537 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1907AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 Na stanie: 234814 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1975BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 Na stanie: 260749 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1880BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Na stanie: 282423 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1890BWTR\500 Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Na stanie: 251680 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1960DWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 254303 pcs</p> <p>RFQ</p>