



TDK Corporation

HHM17125D1

Part Number:	HHM17125D1
Producent / marka:	TDK Corporation
Opis produktu	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603
Arkusze danych:	HHM17125D1.pdf
Status RoHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	496156 pcs stock
Statak z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PROŚBA O OFERTĘ

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje HHM17125D1

PART NUMBER	HHM17125D1
PRODUCENT	TDK Corporation
OPIS	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	496156 pcs
ARKUSZ DANYCH	HHM17125D1.pdf
SERIA	-
RETURN LOSS (MIN)	-10dB
FAZA RÓŻNICA	180°
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
INNE NAZWY	445-15662-2
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.3dB
IMPEDANCJA - NIESYMETRYCZNE / SYMETRYCZNE	50 / 50 Ohm
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	2.4GHz ~ 2.5GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

Powiązane tagi

TDK Corporation HHM17125D1	Dystrybutor HHM17125D1	Dostawca HHM17125D1
HHM17125D1 Cena	Zdjęcia HHM17125D1	Obraz HHM17125D1
Arkusze danych PDF HHM17125D1	HHM17125D1 Pobierz arkusze danych	Arkusze danych HHM17125D1
HHM17125D1 Akcje	Kup HHM17125D1	Kup TDK Corporation HHM17125D1
TDK Corporation HHM17125D1	Dostawca TDK Corporation	Dystrybutor TDK Corporation
TDK Corporation HHM17125D1		

Produkty powiązane

<p>HHM1711Q1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 Na stanie: 836875 pcs RFQ</p>	<p>HHM17139B1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Na stanie: 255709 pcs RFQ</p>
<p>HHM17146A1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 Na stanie: 920864 pcs RFQ</p>	<p>HHM17153A2 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 Na stanie: 387125 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711D1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Na stanie: 180690 pcs RFQ</p>	<p>HHM1603A1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD Na stanie: 120843 pcs RFQ</p>
<p>HHM17152A1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 Na stanie: 506941 pcs RFQ</p>	<p>HHM17144A1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Na stanie: 862583 pcs RFQ</p>
<p>HHM1710D1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Na stanie: 460907 pcs RFQ</p>	<p>HHM17139B2 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Na stanie: 823244 pcs RFQ</p>
<p>HHM1596A1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Na stanie: 493437 pcs RFQ</p>	<p>HHM1711E1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Na stanie: 796296 pcs RFQ</p>