



TDK Corporation

HHM1711D1

Part Number:	HHM1711D1
Producent / marka:	TDK Corporation
Opis produktu	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603
Arkusze danych:	HHM1711D1.pdf
Status RoHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	180690 pcs stock
Statak z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PROŚBA O OFERTĘ

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje HHM1711D1

PART NUMBER	HHM1711D1
PRODUCENT	TDK Corporation
OPIS	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	180690 pcs
ARKUSZ DANYCH	HHM1711D1.pdf
SERIA	HHM
RETURN LOSS (MIN)	10dB
FAZA RÓŻNICA	180° ±10°
OPAKOWANIA	Cut Tape (CT)
PACKAGE / CASE	0603 (1608 Metric)
INNE NAZWY	445-1232-1
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.2dB
IMPEDANCJA - NIESYMETRYCZNE / SYMETRYCZNE	50 / 100 Ohm
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	2.4GHz ~ 2.5GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

Powiązane tagi

TDK Corporation HHM1711D1	Dystrybutor HHM1711D1	Dostawca HHM1711D1
HHM1711D1 Cena	Zdjęcia HHM1711D1	Obraz HHM1711D1
Arkusze danych PDF HHM1711D1	HHM1711D1 Pobierz arkusz danych	Arkusze danych HHM1711D1
HHM1711D1 Akcje	Kup HHM1711D1	Kup TDK Corporation HHM1711D1
TDK Corporation HHM1711D1	Dostawca TDK Corporation	Dystrybutor TDK Corporation
TDK Corporation HHM1711D1		

Produkty powiązane

<p>HHM1595A1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 Na stanie: 163352 pcs RFQ</p>	<p>HHM17125D1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Na stanie: 496156 pcs RFQ</p>
<p>HHM17139B2 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Na stanie: 823244 pcs RFQ</p>	<p>HHM1711Q1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 Na stanie: 836875 pcs RFQ</p>
<p>HHM1589E1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 Na stanie: 435579 pcs RFQ</p>	<p>HHM1710D1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Na stanie: 460907 pcs RFQ</p>
<p>HHM1596A1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Na stanie: 493437 pcs RFQ</p>	<p>HHM17144A1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Na stanie: 862583 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711E1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Na stanie: 796296 pcs RFQ</p>	<p>HHM1603A1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD Na stanie: 120843 pcs RFQ</p>
<p>HHM1591D1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 Na stanie: 466597 pcs RFQ</p>	<p>HHM17139B1 Producent: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Na stanie: 255709 pcs RFQ</p>