



AVX Corporation

CP0603A1747MLTR

Part Number:	CP0603A1747MLTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603
Arkusze danych:	CP0603A1747MLTR.pdf
Status RoHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	489317 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje CP0603A1747MLTR

PART NUMBER	CP0603A1747MLTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	489317 pcs
ARKUSZ DANYCH	CP0603A1747MLTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0603
SERIA	-
RETURN LOSS	27dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0603 (1608 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-38dB
INSERTION LOSS	0.25dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.71GHz ~ 1.785GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler PCN 1.71GHz ~ 1.785GHz 18.4dB 3W 0603 (1608 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	18.4dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	PCN

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0603A1747MLTR	Dystrybutor CP0603A1747MLTR	Dostawca CP0603A1747MLTR
CP0603A1747MLTR Cena	Zdjęcia CP0603A1747MLTR	Obraz CP0603A1747MLTR
Arkusz danych PDF CP0603A1747MLTR	CP0603A1747MLTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0603A1747MLTR
CP0603A1747MLTR Akcje	Kup CP0603A1747MLTR	Kup AVX Corporation CP0603A1747MLTR
AVX Corporation CP0603A1747MLTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0603A1747MLTR	AVX Corporation [MIL] CP0603A1747MLTR	

Produkty powiązane

<p>CP0603A1747BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Na stanie: 458605 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0603A1747MLTR\500 Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Na stanie: 414670 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0603A1880AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Na stanie: 416261 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0603A1747DWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Na stanie: 372538 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0603A1880ANTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Na stanie: 406902 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0603A1842CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0603 Na stanie: 440903 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0603A1575DWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.575GHZ 0603 Na stanie: 370445 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0603A1747CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Na stanie: 366303 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0603A1747CLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Na stanie: 448804 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0603A1600CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.6GHZ 0603 Na stanie: 381924 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0603A1767MNTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.767GHZ 0603 Na stanie: 394933 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0603A1880ALTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Na stanie: 403232 pcs</p> <p>RFQ</p>