



AVX Corporation

CP0402A0942BLTR

Part Number:	CP0402A0942BLTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402
Arkusze danych:	CP0402A0942BLTR.pdf
Status RoHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	462199 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje CP0402A0942BLTR

PART NUMBER	CP0402A0942BLTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	462199 pcs
ARKUSZ DANYCH	CP0402A0942BLTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0402
SERIA	-
RETURN LOSS	27dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0402 (1005 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-46dB
INSERTION LOSS	0.25dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	925MHz ~ 960MHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler GSM 925MHz ~ 960MHz 21dB 3W 0402 (1005 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	21dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	GSM

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0402A0942BLTR	Dystrybutor CP0402A0942BLTR	Dostawca CP0402A0942BLTR
CP0402A0942BLTR Cena	Zdjęcia CP0402A0942BLTR	Obraz CP0402A0942BLTR
Arkusz danych PDF CP0402A0942BLTR	CP0402A0942BLTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0402A0942BLTR
CP0402A0942BLTR Akcje	Kup CP0402A0942BLTR	Kup AVX Corporation CP0402A0942BLTR
AVX Corporation CP0402A0942BLTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A0942BLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A0942BLTR	

Produkty powiązane

<p>CP0402A0836ENTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Na stanie: 433496 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A0947FLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0402 Na stanie: 441222 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A0836ELTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Na stanie: 505564 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A0942ALTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Na stanie: 435818 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A0902ALTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0402 Na stanie: 482213 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1441ALTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0402 Na stanie: 502227 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A0942DLTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Na stanie: 487613 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1842ALTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0402 Na stanie: 509192 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A0881ALTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 869-894MHZ 0402 Na stanie: 404638 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A0881ANTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 869-894MHZ 0402 Na stanie: 461842 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0402A1810BNTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Na stanie: 513040 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0402A1810CNTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Na stanie: 502613 pcs</p> <p>RFQ</p>