



AVX Corporation


## CP0805A1747AWTR

Part Number:	CP0805A1747AWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805A1747AWTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	282291 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













### Specyfikacje CP0805A1747AWTR

PART NUMBER	CP0805A1747AWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	282291 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0805A1747AWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-21dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-25dB
INSERTION LOSS	0.7dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.71GHz ~ 1.785GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler PCN 1.71GHz ~ 1.785GHz 10.5 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	10.5 ± 1dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	PCN

### Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805A1747AWTR	Dystrybutor CP0805A1747AWTR	Dostawca CP0805A1747AWTR
CP0805A1747AWTR Cena	Zdjęcia CP0805A1747AWTR	Obraz CP0805A1747AWTR
Arkusz danych PDF CP0805A1747AWTR	CP0805A1747AWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805A1747AWTR
CP0805A1747AWTR Akcje	Kup CP0805A1747AWTR	Kup AVX Corporation CP0805A1747AWTR
AVX Corporation CP0805A1747AWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1747AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1747AWTR	

### Produkty powiązane

 <p><b>CP0805A1720BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805          Na stanie: 257960 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1747DWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 299089 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1842AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805          Na stanie: 291374 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1747CWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805          Na stanie: 299089 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1441AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805          Na stanie: 285966 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1880AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 309114 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1615BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.615GHZ 0805          Na stanie: 263617 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1441BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805          Na stanie: 253183 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1550AWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.55GHZ 0805          Na stanie: 285671 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1880CWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 261094 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CP0805A1441EWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805          Na stanie: 297046 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CP0805A1880BWTR</b>          Producenci: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805          Na stanie: 282423 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>