



AVX Corporation


CP0402A0947FLTR

Part Number:	CP0402A0947FLTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0402
Arkusze danych:	 CP0402A0947FLTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	441222 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0402A0947FLTR

PART NUMBER	CP0402A0947FLTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0402
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	441222 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0402A0947FLTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0402
SERIA	-
RETURN LOSS	28.1dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0402 (1005 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-40dB
INSERTION LOSS	0.2dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	935MHz ~ 960MHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler GSM 935MHz ~ 960MHz 30dB 3W 0402 (1005 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	30dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	GSM

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0402A0947FLTR	Dystrybutor CP0402A0947FLTR	Dostawca CP0402A0947FLTR
CP0402A0947FLTR Cena	Zdjęcia CP0402A0947FLTR	Obraz CP0402A0947FLTR
Arkusz danych PDF CP0402A0947FLTR	CP0402A0947FLTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0402A0947FLTR
CP0402A0947FLTR Akcje	Kup CP0402A0947FLTR	Kup AVX Corporation CP0402A0947FLTR
AVX Corporation CP0402A0947FLTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A0947FLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A0947FLTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0402A1880ALTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Na stanie: 409591 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1810CNTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Na stanie: 502613 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A0942DLTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Na stanie: 487613 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A0942ALTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Na stanie: 435818 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1842DLTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Na stanie: 450583 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1441ALTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0402 Na stanie: 502227 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1842ALTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Na stanie: 509192 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A0881ANTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 869-894MHZ 0402 Na stanie: 461842 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A0881ALTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 869-894MHZ 0402 Na stanie: 404638 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A0902ALTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0402 Na stanie: 482213 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1810BNTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Na stanie: 513040 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A0942BLTR Producent: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Na stanie: 462199 pcs</p> <p>RFQ</p>