



AVX Corporation


CP0805B244BWTR

Part Number:	CP0805B244BWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 244MHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805B244BWTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	5741 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0805B244BWTR

PART NUMBER	CP0805B244BWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 244MHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	5741 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0805B244BWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	244MHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler 244MHz 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	-
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	-

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805B244BWTR	Dystrybutor CP0805B244BWTR	Dostawca CP0805B244BWTR
CP0805B244BWTR Cena	Zdjęcia CP0805B244BWTR	Obraz CP0805B244BWTR
Arkusz danych PDF CP0805B244BWTR	CP0805B244BWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805B244BWTR
CP0805B244BWTR Akcje	Kup CP0805B244BWTR	Kup AVX Corporation CP0805B244BWTR
AVX Corporation CP0805B244BWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B244BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B244BWTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0805D0837VWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 837MHZ 0805 Na stanie: 301880 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442BSTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 236270 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B2442CW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 6987 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 80225 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP081030-M Producenci: CUI, Inc. Opis: PELTIER, 10 X 10 X 3 MM, 0.8 A, Na stanie: 1905 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B244CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 244MHZ 0805 Na stanie: 3519 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B2442AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 305089 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442BW Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 212192 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B3000BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 3GHZ 0805 Na stanie: 284426 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B3000AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 3GHZ 0805 Na stanie: 294989 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B2442CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Na stanie: 253709 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0900-000 Producenci: Agastat Relays / TE Connectivity Opis: VERSAFIT OVEREXPANDED Na stanie: 244945 pcs</p> <p>RFQ</p>