



Hirose

HDH-01703CHD(31)

Part Number:	HDH-01703CHD(31)
Producent / marka:	Hirose
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD
Arkusze danych:	
Status RoHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	6289 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PROŚBA O OFERTĘ

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje HDH-01703CHD(31)

PART NUMBER	HDH-01703CHD(31)
PRODUCENT	Hirose
OPIS	RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	6289 pcs
ARKUSZ DANYCH	
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	-
SERIA	HDH
RETURN LOSS	-
MOC - MAX	2W
OPAKOWANIA	Bulk
PACKAGE / CASE	Module
INNE NAZWY	352-0052-8-31
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.5GHz ~ 1.9GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler General Purpose 1.5GHz ~ 1.9GHz 3dB 2W Module
SPRZĘGŁO FACTOR	3dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	General Purpose

Powiązane tagi

Hirose HDH-01703CHD(31)	Dystrybutor HDH-01703CHD(31)	Dostawca HDH-01703CHD(31)
HDH-01703CHD(31) Cena	Zdjęcia HDH-01703CHD(31)	Obraz HDH-01703CHD(31)
Arkusz danych PDF HDH-01703CHD(31)	HDH-01703CHD(31) Pobierz arkusz danych	Arkusz danych HDH-01703CHD(31)
HDH-01703CHD(31) Akcje	Kup HDH-01703CHD(31)	Kup Hirose HDH-01703CHD(31)
Hirose HDH-01703CHD(31)	Dostawca Hirose	Dystrybutor Hirose
Hirose HDH-01703CHD(31)	Hirose Electric Co Ltd HDH-01703CHD(31)	

Produkty powiązane

<p>HDH-01720CID(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 225 pcs RFQ</p>	<p>HDH-02003DHD(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 2GHZ Na stanie: 241 pcs RFQ</p>
<p>HDH-01537CI(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Na stanie: 6018 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01710CID(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 242 pcs RFQ</p>
<p>HDH-01706CID(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 238 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01703CHD(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 230 pcs RFQ</p>
<p>HDH-01520GID(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Na stanie: 262 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01730CID(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 263 pcs RFQ</p>
<p>HDH-01703CH(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 273 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01510GID(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Na stanie: 264 pcs RFQ</p>
<p>HDH-01520GID(31) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ MODULE Na stanie: 4023 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01530CI(40) Producenci: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Na stanie: 6087 pcs RFQ</p>