

Hirose

HDH-01720CID(40)

Part Number:	HDH-01720CID(40)
Producent / marka:	Hirose
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.7GHZ
Arkusze danych:	1.HDH-01720CID(40).pdf 2.HDH-01720CID(40).pdf
Status RoHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	225 pcs stock
Statak z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PROŚBA O OFERTĘ

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje HDH-01720CID(40)

PART NUMBER	HDH-01720CID(40)
PRODUCENT	Hirose
OPIS	RF DIR COUPLER 1.7GHZ
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	225 pcs
ARKUSZ DANYCH	1.HDH-01720CID(40).pdf 2.HDH-01720CID(40).pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	-
SERIA	HDH
RETURN LOSS	20.8dB
MOC - MAX	50W
OPAKOWANIA	Bulk
PACKAGE / CASE	-
INNE NAZWY	*HDH-01720CID(40)-ND
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IZOLACJA	30dB
INSERTION LOSS	0.4dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.7GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler General Purpose 1.7GHz 20dB 50W
SPRZĘGŁO FACTOR	20dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	General Purpose

Powiązane tagi

Hirose HDH-01720CID(40)	Dystrybutor HDH-01720CID(40)	Dostawca HDH-01720CID(40)
HDH-01720CID(40) Cena	Zdjęcia HDH-01720CID(40)	Obraz HDH-01720CID(40)
Arkusze danych PDF HDH-01720CID(40)	HDH-01720CID(40) Pobierz arkusz danych	Arkusze danych HDH-01720CID(40)
HDH-01720CID(40) Akcje	Kup HDH-01720CID(40)	Kup Hirose HDH-01720CID(40)
Hirose HDH-01720CID(40)	Dostawca Hirose	Dystrybutor Hirose
Hirose HDH-01720CID(40)	Hirose Electric Co Ltd HDH-01720CID(40)	

Produkty powiązane

 HDH-02003DHD(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 2GHZ Na stanie: 241 pcs RFQ	 HDH-02210AI(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Na stanie: 5951 pcs RFQ
 HDH-01703CH(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 273 pcs RFQ	 HDH-01710CID(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 242 pcs RFQ
 HDH-02220AID(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Na stanie: 6409 pcs RFQ	 HDH-01703CHD(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 230 pcs RFQ
 HDH-01703CHD(31) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD Na stanie: 6289 pcs RFQ	 HDH-01537CI(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Na stanie: 6018 pcs RFQ
 HDH-01730CID(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 263 pcs RFQ	 HDH-01706CID(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Na stanie: 238 pcs RFQ
 HDH-03003GHD(31) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 2GHZ-4GHZ MODULE Na stanie: 5497 pcs RFQ	 HDH-02249AI(40) Producent: Hirose Opis: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Na stanie: 5072 pcs RFQ