


HL8518_1102589

Part Number:	HL8518_1102589
Producent / marka:	Sierra Wireless
Opis produktu	3G HSPA+ 2G GPRS DUAL-BAND EU
Arkusze danych:	1.HL8518_1102589.pdf 2.HL8518_1102589.pdf
Status RoHS	 Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	1850 pcs stock
Statak z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PROŚBA O OFERTĘ

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje HL8518_1102589

PART NUMBER	HL8518_1102589
PRODUCENT	Sierra Wireless
OPIS	3G HSPA+ 2G GPRS DUAL-BAND EU
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	1850 pcs
ARKUSZ DANYCH	1.HL8518_1102589.pdf 2.HL8518_1102589.pdf
SERIA	*
OPAKOWANIA	Original-Reel®
PACKAGE / CASE	Module
INNE NAZWY	1645-1018-6
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant

Powiązane tagi

Sierra Wireless HL8518_1102589	Dystrybutor HL8518_1102589	Dostawca HL8518_1102589
HL8518_1102589 Cena	Zdjęcia HL8518_1102589	Obraz HL8518_1102589
Arkusze danych PDF HL8518_1102589	HL8518_1102589 Pobierz arkusz danych	Arkusze danych HL8518_1102589
HL8518_1102589 Akcje	Kup HL8518_1102589	Kup Sierra Wireless HL8518_1102589
Sierra Wireless HL8518_1102589	Dostawca Sierra Wireless	Dystrybutor Sierra Wireless
Sierra Wireless HL8518_1102589		

Produkty powiązane

 <p>HL8528_1103960 Producent: Sierra Wireless Opis: IC RF MODULE HSDPA Na stanie: 2012 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8518_1103929 Producent: Sierra Wireless Opis: IC RF MODULE HSDPA Na stanie: 1690 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8-1-X Producent: Panduit Opis: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG Na stanie: 2542 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8528_1102576 Producent: Sierra Wireless Opis: MOD HL HSPA+ 1.8V Na stanie: 3131 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8-2-X Producent: Panduit Opis: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/4 Na stanie: 2158 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8529_1103961 Producent: Sierra Wireless Opis: MOD HL HSDPA 3G ATT Na stanie: 2071 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8548-G_1102150 Producent: Sierra Wireless Opis: 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND GNSS AT&T Na stanie: 2190 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8548-G_1103969 Producent: Sierra Wireless Opis: MOD HL HSDPA 3G W/GNSS Na stanie: 1244 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8-2N-X Producent: Panduit Opis: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/2 Na stanie: 2374 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8548_1102810 Producent: Sierra Wireless Opis: RF TXRX CELLULAR 3G (AT&T) Na stanie: 1605 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8548_1102648 Producent: Sierra Wireless Opis: MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V Na stanie: 2404 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8548_1102149 Producent: Sierra Wireless Opis: 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND MOD AT&T Na stanie: 6419 pcs</p> <p>RFQ</p>