



Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-011032


Part Number:	MACP-011032
Producent / marka:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Opis produktu	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
Arkusze danych:	 MACP-011032.pdf
Status RoHS	 Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	33983 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Solutions



Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje MACP-011032

PART NUMBER	MACP-011032
PRODUCENT	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
OPIS	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	33983 pcs
ARKUSZ DANYCH	 MACP-011032.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	6-SMD
SERIA	-
RETURN LOSS	-19dB
MOC - MAX	0.5W
OPAKOWANIA	Cut Tape (CT)
PACKAGE / CASE	6-SMD, No Lead
INNE NAZWY	1465-1805-1
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IZOLACJA	20dB
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	5MHz ~ 1.2GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 7dB 0.5W 6-SMD, No Lead
SPRZĘGŁO FACTOR	7dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	General Purpose

Powiązane tagi

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	Dystrybutor MACP-011032	Dostawca MACP-011032
MACP-011032 Cena	Zdjęcia MACP-011032	Obraz MACP-011032
Arkusze danych PDF MACP-011032	MACP-011032 Pobierz arkusz danych	Arkusze danych MACP-011032
MACP-011032 Akcje	Kup MACP-011032	Kup Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	Dostawca Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Dystrybutor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	Aeroflex Circuit Technology MACP-011032	Aeroflex MACP-011032
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011032	M/A-Com Technology Solutions MACP-011032
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011032	MACOM Technology Solutions MACP-011032	

Produkty powiązane

 <p>MACP-011015 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD Na stanie: 24969 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-010563-TR1000 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Na stanie: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011038 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Na stanie: 5028 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011013 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Na stanie: 75305 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011033 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Na stanie: 34032 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACPCT0030 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Na stanie: 27402 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-010563-001SMB Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 Na stanie: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011014 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Na stanie: 34558 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011035 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Na stanie: 31816 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011010 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Na stanie: 69745 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MACP-011036 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Na stanie: 4034 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MACP-011034 Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Na stanie: 34659 pcs</p> <p>RFQ</p>