

TAIYO YUDEN

Taiyo Yuden

D6HL2G655DL06-Z

Part Number:	D6HL2G655DL06-Z
Producent / marka:	Taiyo Yuden
Opis produktu	RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 9SMD
Arkusze danych:	1.D6HL2G655DL06-Z.pdf 2.D6HL2G655DL06-Z.pdf
Status RoHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	48089 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje D6HL2G655DL06-Z

PART NUMBER	D6HL2G655DL06-Z
PRODUCENT	Taiyo Yuden
OPIS	RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 9SMD
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	48089 pcs
ARKUSZ DANYCH	1.D6HL2G655DL06-Z.pdf 2.D6HL2G655DL06-Z.pdf
SERIA	-
RETURN LOSS (LOW BAND / WYSOKA BAND)	-
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	9-SMD, No Lead
INNE NAZWY	587-4699-2 D6HL2G655DL06-Z-ND D6HL2G655DL06Z PJ D6HL2G655DL06-Z
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
NISKIE TŁUMIENIE PASMA (MIN / MAX DB)	40dB / 48dB
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
WYSOKA TŁUMIENIE PASMA (MIN / MAX DB)	45dB / 55dB
PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI (LOW / HIGH)	2.5GHz ~ 2.57GHz / 2.62GHz ~ 2.69GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Diplexor 2.5GHz ~ 2.57GHz / 2.62GHz ~ 2.69GHz 9-SMD, No Lead

Powiązane tagi

Taiyo Yuden D6HL2G655DL06-Z	Dystrybutor D6HL2G655DL06-Z	Dostawca D6HL2G655DL06-Z
D6HL2G655DL06-Z Cena	Zdjęcia D6HL2G655DL06-Z	Obraz D6HL2G655DL06-Z
Arkusze danych PDF D6HL2G655DL06-Z	D6HL2G655DL06-Z Pobierz arkusz danych	Arkusze danych D6HL2G655DL06-Z
D6HL2G655DL06-Z Akcje	Kup D6HL2G655DL06-Z	Kup Taiyo Yuden D6HL2G655DL06-Z
Taiyo Yuden D6HL2G655DL06-Z	Dostawca Taiyo Yuden	Dystrybutor Taiyo Yuden
Taiyo Yuden D6HL2G655DL06-Z		

Produkty powiązane

<p>D5DA881M5K2E4-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Na stanie: 68018 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>D6HP2G655BP11-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Na stanie: 52571 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>D6HQ2G655DP02-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: RF DIPLEXER 1GHZ-5GHZ 8SMD Na stanie: 43889 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>D6HN2G655BN54-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: FBAR DUPLEXER 2016 CSSD BAND 7 B Na stanie: 47185 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>B39212B8033P810 Producenci: Epcos / RF360 Opis: RF DIPLEXER 1.7325/2.1325GHZ SMD Na stanie: 19196 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>D6HH1G960BH95-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Na stanie: 22526 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>FI212P089213-T Producenci: Taiyo Yuden Opis: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 1212 Na stanie: 296257 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>D6HL2G655DL09-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: FBAR DUPLEXER 2016 CSSD BAND 7 Na stanie: 58299 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>D6HK1G960DK12-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Na stanie: 65758 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>D6HL1G962DL39-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: FBAR DUPLEXER 2016 CSSD BAND 25 Na stanie: 50360 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>D6HL1G960DL33-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: FBAR DUPLEXER 2016 CSSD B2 Na stanie: 61399 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>D6HQ1G962DP39-Z Producenci: Taiyo Yuden Opis: RF DIPLEXER 1.8825/1.962GHZ 8SMD Na stanie: 21426 pcs</p> <p>RFQ</p>