


## MACP-009596-CA0160

Part Number:	MACP-009596-CA0160
Producent / marka:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Opis produktu	RF DIR COUPLER 5MHZ-1GHZ SM22
Arkusze danych:	 <a href="#">MACP-009596-CA0160.pdf</a>
Status RoHS	 Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	27221 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.



## Specyfikacje MACP-009596-CA0160

PART NUMBER	MACP-009596-CA0160
PRODUCENT	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
OPIS	RF DIR COUPLER 5MHZ-1GHZ SM22
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	27221 pcs
ARKUSZ DANYCH	 <a href="#">MACP-009596-CA0160.pdf</a>
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	SM-22
SERIA	-
RETURN LOSS	-16dB
MOC - MAX	-
OPAKOWANIA	Cut Tape (CT)
PACKAGE / CASE	6-SMD Module
INNE NAZWY	1465-1321-1
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	5MHz ~ 1GHz
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RF Directional Coupler 5MHz ~ 1GHz 10dB 6-SMD Module
SPRZĘGŁO FACTOR	10dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	-

## Powiązane tagi

<a href="#">Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">Dystrybutor MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">Dostawca MACP-009596-CA0160</a>
<a href="#">MACP-009596-CA0160 Cena</a>	<a href="#">Zdjęcia MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">Obraz MACP-009596-CA0160</a>
<a href="#">Arkusz danych PDF MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">MACP-009596-CA0160 Pobierz arkusz danych</a>	<a href="#">Arkusz danych MACP-009596-CA0160</a>
<a href="#">MACP-009596-CA0160 Akcje</a>	<a href="#">Kup MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">Kup Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160</a>
<a href="#">Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">Dostawca Aeroflex (MACOM Technology Solutions)</a>	<a href="#">Dystrybutor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)</a>
<a href="#">Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">Aeroflex Circuit Technology MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">Aeroflex MACP-009596-CA0160</a>
<a href="#">Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">M/A-Com Technology Solutions MACP-009596-CA0160</a>
<a href="#">Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160</a>	<a href="#">MACOM Technology Solutions MACP-009596-CA0160</a>	

## Produkty powiązane

 <p><b>MACP-008125-CK07TB</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: EVAL BOARD FOR MACP-008125-CK07F          Na stanie: 555 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MACP-010507-CH0160</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-300MHZ 5SMD          Na stanie: 75562 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MACP-008125-CK07F0</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1GHZ SM127          Na stanie: 3506 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MACP-009596-CA01TB</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: EVAL BOARD FOR MACP-009596-CA016          Na stanie: 485 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MACP-007727-CI07B0</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ SM123          Na stanie: 55152 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MACP-009730-C60370</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD          Na stanie: 68058 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MACH102-8TP-R</b>          Producent: Belden's Hirschmann          Opis: NETWORK SWITCH-MANAGED 8 PORT          Na stanie: 60 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MACP-010561-000000</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6TDFN          Na stanie: 4788 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MACP-009011-C80370</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD          Na stanie: 29238 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MACP-010414-CA0370</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD          Na stanie: 103049 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MACP-007727-CI07TB</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: EVAL BOARD FOR MACP-007727-CI07B          Na stanie: 583 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MACP-010250-C808A0</b>          Producent: Aeroflex (MACOM Technology Solutions)          Opis: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD          Na stanie: 114443 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>