



AVX Corporation


CP0805A1880EWTR

Part Number:	CP0805A1880EWTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
Arkusze danych:	 CP0805A1880EWTR.pdf
Status RoHS	 Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
Stan magazynowy	279177 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje CP0805A1880EWTR

PART NUMBER	CP0805A1880EWTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	279177 pcs
ARKUSZ DANYCH	 CP0805A1880EWTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0805
SERIA	-
RETURN LOSS	-12dB
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0805 (2012 Metric)
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
IZOLACJA	-13dB
INSERTION LOSS	3.15dB
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.85GHz ~ 1.91GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 5 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	5 ± 1dB
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	PCS

Powiązane tagi

AVX Corporation CP0805A1880EWTR	Dystrybutor CP0805A1880EWTR	Dostawca CP0805A1880EWTR
CP0805A1880EWTR Cena	Zdjęcia CP0805A1880EWTR	Obraz CP0805A1880EWTR
Arkusz danych PDF CP0805A1880EWTR	CP0805A1880EWTR Pobierz arkusz danych	Arkusz danych CP0805A1880EWTR
CP0805A1880EWTR Akcje	Kup CP0805A1880EWTR	Kup AVX Corporation CP0805A1880EWTR
AVX Corporation CP0805A1880EWTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805A1880EWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1880EWTR	

Produkty powiązane

 <p>CP0805A1960BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 301209 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1960CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 286774 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1907AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.92GHZ 0805 Na stanie: 234814 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1880BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Na stanie: 282423 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1890BWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Na stanie: 276537 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1880AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Na stanie: 309114 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1890BWTR\500 Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Na stanie: 251680 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1747DWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Na stanie: 290903 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1880CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Na stanie: 261094 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1960AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Na stanie: 199692 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805A1747CWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Na stanie: 299089 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805A1842AWTR Producenci: AVX Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0805 Na stanie: 291374 pcs</p> <p>RFQ</p>