



AVX Corporation

## CP0402A1950ALTR

Part Number:	CP0402A1950ALTR
Producent / marka:	AVX Corporation
Opis produktu	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
Arkusze danych:	CP0402A1950ALTR.pdf
Status RoHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	414676 pcs stock
Statak z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

### Specyfikacje CP0402A1950ALTR

PART NUMBER	CP0402A1950ALTR
PRODUCENT	AVX Corporation
OPIS	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	414676 pcs
ARKUSZ DANYCH	CP0402A1950ALTR.pdf
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	0402
SERIA	-
RETURN LOSS	-
MOC - MAX	3W
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	0402 (1005 Metric)
INNE NAZWY	CP0402A1950AL CP0402A1950AL-ND
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IZOLACJA	-
INSERTION LOSS	-
CZĘSTOTLIWOŚĆ	1.9GHz
SZCZEGÓLOWY OPIS	RF Directional Coupler 1.9GHz 3W 0402 (1005 Metric)
SPRZĘGŁO FACTOR	-
RODZAJ SPRZĘGŁOWE	Standard
APLIKACJE	-

### Powiązane tagi

AVX Corporation CP0402A1950ALTR	Dystrybutor CP0402A1950ALTR	Dostawca CP0402A1950ALTR
CP0402A1950ALTR Cena	Zdjęcia CP0402A1950ALTR	Obraz CP0402A1950ALTR
Arkusze danych PDF CP0402A1950ALTR	CP0402A1950ALTR Pobierz arkusz danych	Arkusze danych CP0402A1950ALTR
CP0402A1950ALTR Akcje	Kup CP0402A1950ALTR	Kup AVX Corporation CP0402A1950ALTR
AVX Corporation CP0402A1950ALTR	Dostawca AVX Corporation	Dystrybutor AVX Corporation
AVX Corporation CP0402A1950ALTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1950ALTR	

### Produkty powiązane

<p><b>CP0402A1950CLTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402          Na stanie: 486772 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0402A1880ENTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402          Na stanie: 479821 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0402A1950ELTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402          Na stanie: 392608 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0402A1890ALTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402          Na stanie: 502970 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0402A1950FLTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402          Na stanie: 464652 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0402A1880ELTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402          Na stanie: 415023 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0402A1960ALTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402          Na stanie: 433792 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0402A1950BLTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402          Na stanie: 487993 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0402A1950DLTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402          Na stanie: 474253 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0402A1880DNTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402          Na stanie: 435221 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>CP0402A1890ELTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402          Na stanie: 459521 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>CP0402A1880DLTR</b>          Producent: AVX Corporation          Opis: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402          Na stanie: 459126 pcs  <a href="#">RFQ</a></p>