




Renesas Electronics America

R5F5631FDDFB#V0

Part Number:	R5F5631FDDFB#V0
Producent / marka:	Renesas Electronics America
Opis produktu	IC MCU 32BIT 2MB FLASH 144LQFP
Arkusze danych:	1.R5F5631FDDFB#V0.pdf 2.R5F5631FDDFB#V0.pdf
Status RoHS	 Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	4917 pcs stock
Statak z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.













Specyfikacje R5F5631FDDFB#V0

PART NUMBER	R5F5631FDDFB#V0
PRODUCENT	Renesas Electronics America
OPIS	IC MCU 32BIT 2MB FLASH 144LQFP
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	4917 pcs
ARKUSZ DANYCH	1.R5F5631FDDFB#V0.pdf 2.R5F5631FDDFB#V0.pdf
NAPIĘCIE - DOSTAWA (VCC / VDD)	2.7 V ~ 3.6 V
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	144-LQFP (20x20)
PRĘDKOŚĆ	100MHz
SERIA	RX600
WIELKOŚĆ PAMIĘCI RAM	256K x 8
TYP PAMIĘCI PROGRAMU	FLASH
ROZMIAR PAMIĘCI PROGRAMU	2MB (2M x 8)
PERYFERIA	DMA, LVD, POR, PWM, WDT
OPAKOWANIA	Tray
PACKAGE / CASE	144-LQFP
TYP OSCYLATORA	Internal
TEMPERATURA ROBOCZA	-40°C ~ 85°C (TA)
LICZBA I / O	111
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ROZMIAR EEPROM	32K x 8
SZCZEGÓŁOWY OPIS	RX RX600 Microcontroller IC 32-Bit 100MHz 2MB (2M x 8) FLASH 144-LQFP (20x20)
KONWERTERY DANYCH	A/D 8x10b, 21x12b, D/A 2x10b
RDZEŃ ROZMIAR	32-Bit
CORE PROCESSOR	RX
ŁĄCZNOŚĆ	CANbus, EBI/EMI, I ² C, LINbus, SCI, SPI, USB

Powiązane tagi

Renesas Electronics America R5F5631FDDFB#V0	Dystrybutor R5F5631FDDFB#V0	Dostawca R5F5631FDDFB#V0
R5F5631FDDFB#V0 Cena	Zdjęcia R5F5631FDDFB#V0	Obraz R5F5631FDDFB#V0
Arkusze danych PDF R5F5631FDDFB#V0	R5F5631FDDFB#V0 Pobierz arkusz danych	Arkusze danych R5F5631FDDFB#V0
R5F5631FDDFB#V0 Akcje	Kup R5F5631FDDFB#V0	Kup Renesas Electronics America R5F5631FDDFB#V0
Renesas Electronics America R5F5631FDDFB#V0	Dostawca Renesas Electronics America	Dystrybutor Renesas Electronics America
Renesas Electronics America R5F5631FDDFB#V0	Renesas Technology Corp R5F5631FDDFB#V0	Renesas R5F5631FDDFB#V0

Produkty powiązane

 <p>R5F5631EDDLJ#U0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 177TFLGA Na stanie: 6335 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>R5F5631EDDLK#U0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 100LQFP Na stanie: 6383 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>R5F5631EDDLJ#U0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 100TFLGA Na stanie: 6840 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>R5F5631EDDLK#U0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 145TFLGA Na stanie: 6748 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>R5F5631FHDFP#V0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 100LQFP Na stanie: 3953 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>R5F5631EDDFB#V0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 144LQFP Na stanie: 6205 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>R5F5631FDDFC#V0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 176LQFP Na stanie: 4825 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>R5F5631FDGFP#V0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 100LQFP Na stanie: 6691 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>R5F5631EDDFP#V0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 100LQFP Na stanie: 6350 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>R5F5631FHDFC#V0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 176LQFP Na stanie: 6422 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>R5F5631FHDFB#V0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 144LQFP Na stanie: 4392 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>R5F5631EDDFC#V0 Producent: Renesas Electronics America Opis: IC MCU 32BIT 2MB FLASH 176LQFP Na stanie: 5555 pcs</p> <p>RFQ</p>