



HL8548-G_1102150

Part Number:	HL8548-G_1102150
Producent / marka:	Sierra Wireless
Opis produktu	3G HSPA+ 2G PENTA-BAND GNSS AT&T 1.HL8548-G_1102150.pdf 2.HL8548-G_1102150.pdf
Arkusze danych:	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Status RoHs	2190 pcs stock
Stan magazynowy	Hongkong
Statek z	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Sposób wysyłki	

PROŚBA O OFERTĘ

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje HL8548-G_1102150

PART NUMBER	HL8548-G_1102150
PRODUCENT	Sierra Wireless
OPIS	3G HSPA+ 2G PENTA-BAND GNSS AT&T
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	2190 pcs
ARKUSZ DANYCH	1.HL8548-G_1102150.pdf 2.HL8548-G_1102150.pdf
SERIA	*
OPAKOWANIA	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / CASE	Module
INNE NAZWY	1102150 1645-1020-2 HL8548-G 5.5.14
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant

Powiązane tagi

Sierra Wireless HL8548-G_1102150	Dystrybutor HL8548-G_1102150	Dostawca HL8548-G_1102150
HL8548-G_1102150 Cena	Zdjęcia HL8548-G_1102150	Obraz HL8548-G_1102150
Arkusze danych PDF HL8548-G_1102150	HL8548-G_1102150 Pobierz arkusz danych	Arkusze danych HL8548-G_1102150
HL8548-G_1102150 Akcje	Kup HL8548-G_1102150	Kup Sierra Wireless HL8548-G_1102150
Sierra Wireless HL8548-G_1102150	Dostawca Sierra Wireless	Dystrybutor Sierra Wireless
Sierra Wireless HL8548-G_1102150		

Produkty powiązane

<p>HL8529_1103961 Producent: Sierra Wireless Opis: MOD HL HSDPA 3G ATT Na stanie: 2071 pcs RFQ</p>	<p>HL8518_1102589 Producent: Sierra Wireless Opis: 3G HSPA+ 2G GPRS DUAL-BAND EU Na stanie: 1850 pcs RFQ</p>
<p>HL8-2-X Producent: Panduit Opis: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/4 Na stanie: 2158 pcs RFQ</p>	<p>HL8518_1103929 Producent: Sierra Wireless Opis: IC RF MODULE HSDPA Na stanie: 1690 pcs RFQ</p>
<p>HL8528_1103960 Producent: Sierra Wireless Opis: IC RF MODULE HSDPA Na stanie: 2012 pcs RFQ</p>	<p>HL8548_1103971 Producent: Sierra Wireless Opis: MOD HL HSDPA 3G GLOBAL Na stanie: 1505 pcs RFQ</p>
<p>HL8548_1102810 Producent: Sierra Wireless Opis: RF TXRX CELLULAR 3G (AT&T) Na stanie: 1605 pcs RFQ</p>	<p>HL8548_1102648 Producent: Sierra Wireless Opis: MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V Na stanie: 2404 pcs RFQ</p>
<p>HL8528_1102576 Producent: Sierra Wireless Opis: MOD HL HSPA+ 1.8V Na stanie: 3131 pcs RFQ</p>	<p>HL8-2N-X Producent: Panduit Opis: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/2 Na stanie: 2374 pcs RFQ</p>
<p>HL8548_1102149 Producent: Sierra Wireless Opis: 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND MOD AT&T Na stanie: 6419 pcs RFQ</p>	<p>HL8548-G_1103969 Producent: Sierra Wireless Opis: MOD HL HSDPA 3G W/GNSS Na stanie: 1244 pcs RFQ</p>